

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ЦИТ

 Л.А.Пенчева

«02» октября 2018 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования**  
**«Центр информационных технологий»**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

1.2. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этаж \_\_\_\_\_ кв.м

- часть здания на 3 этаже, 295,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да \_\_\_\_\_ кв.м.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* ежегодно, *капитального*: не установлена.

### Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 8(81361)22153

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 18700, Ленинградская обл., ул. Советская, дом 2.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей по программам в области информационных технологий.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 72 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автобусная остановка магазин «Пятерочка».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 300 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

| №№<br>п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта<br>(формы обслуживания) * |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Все категории инвалидов и МГН       | «ДУ»                                                              |

|    |                                             |       |
|----|---------------------------------------------|-------|
| 2. | <i>В том числе инвалиды:</i>                |       |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»  |
| 4. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»  |
| 5. | с нарушениями зрения                        | «ВНД» |
| 6. | с нарушениями слуха                         | «ВНД» |
| 7. | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»  |

\* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |
| 2.        | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 3.        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 4.        | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 5.        | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 6.        | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                    |
| 7.        | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДПВ                                                                   |

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** доступно условно

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные<br>зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию<br>(участок)                   | Технические решения возможны                     |
| 2          | Вход (входы) в здание                                           | ремонт (текущий)                                 |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.<br>пути эвакуации)   | Индивидуальное решение с ТСП                     |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого<br>посещения объекта) | ремонт (текущий)                                 |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                               | ремонт (текущий)                                 |
| 6          | Система информации на объекте (на всех<br>зонах)                | ремонт (текущий)                                 |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки<br>транспорта)            | Технические решения невозможны)                  |
| 8          | Все зоны и участки                                              | Индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий)   |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: программа подготовки к новому учебному году

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

**Состояние доступности ОСИ изменится с ВНД на ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

---

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

1. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры).

2. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» октября 2018г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «02» октября 2018 г.,
3. Решения Комиссии от «02» октября 2018 г.

В составе:

Директор МАОУ ДО ЦИТ: Пенчева Людмила Александровна.

Заместитель директора по безопасности: Клюкин Вячеслав Вячеславович.

Заместитель директора по учебной работе: Левчикова Лариса Игоревна.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ ДО ЦИТ

\_\_\_\_\_ Л.А.Пенчева

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018 г.

## АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

1.2. Назначение: образование

1.3. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этаж \_\_\_\_\_ кв.м

- часть здания на 3 этаже, 295,0 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да \_\_\_\_\_ кв.м.

1.5. Год постройки здания: 2004г., последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8. 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.





- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 8(81361)22153
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 18700, Ленинградская обл., ул. Советская, дом 2.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей по программам в области информационных технологий
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 24 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 300 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |
| 2          | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 4          | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 5          | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 6          | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                    |
| 7          | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДПВ                                                                   |

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП - И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - В - доступно частично всем; ДЧ - И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№<br>п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
|------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1          | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | Технические решения возможны                     |
| 2          | Вход (входы) в здание                           | ремонт (текущий)                                 |
| 3          | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.      | Индивидуальное решение с ТСР                     |

|   |                                                              |                                                |
|---|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   | пути эвакуации)                                              |                                                |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт (текущий)                               |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                            | ремонт (текущий)                               |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)                | ремонт (текущий)                               |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | Технические решения невозможны)                |
| 8 | Все зоны и участки                                           | Индивидуальное решение с ТСП, ремонт (текущий) |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения **программа подготовки к новому учебному году**  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Состояние доступности ОСИ изменится до ДП-В**

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Заместитель директора по безопасности

Заместитель директора по учебной работе



/Л.А.Пенчева/  
/В.В.Клюкин/  
/Л.И.Левчикова/

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАОУ ДО ЦИТ  
\_\_\_\_\_ Л.А.Пенчева  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 1**

**Тосненский район Ленинградской области**  
Наименование территориального  
образования субъекта РФ

«02» октября 2018 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

1.2. Назначение: образование

1.3. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

1.4. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_ этаж \_\_\_\_\_ кв.м
- часть здания на 3 этаже, 295,0 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да \_\_\_\_\_ кв.м.

1.5. Год постройки здания: 2004г., последнего капитального ремонта: \_\_\_\_\_

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»

- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 81.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) договор безвозмездного пользования.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 8(81361)22153
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 18700, Ленинградская обл., ул. Советская, дом 2.

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное образование детей по программам в области информационных технологий
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, инвалиды общего заболевания
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 24 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 300 м
- 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.    | <b>Все категории инвалидов и МГН</b>        | «ДУ»                                                           |
|       | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                                                |
| 2.    | передвигающиеся на креслах-колясках         | «ДУ»                                                           |
| 3.    | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «ДУ»                                                           |
| 4.    | с нарушениями зрения                        | «ВНД»                                                          |
| 5.    | с нарушениями слуха                         | «ВНД»                                                          |
| 6.    | с нарушениями умственного развития          | «ДУ»                                                           |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДП-В                                                                  |
| 2.    | Вход (входы) в здание                                        | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 5.    | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДЧ-И (О, Г, С, У)                                                     |
| 6.    | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ                                                                    |
| 7.    | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДПВ                                                                   |

\*\*Указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта              | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | текущий ремонт                                                                                     |
| 2.    | Вход (входы) в здание.                                       | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, капитальный ремонт |
| 3.    | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | капитальный ремонт                                                                                 |
| 4.    | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальные решения с помощью ТСР                                                               |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: до августа 2018 года

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере реабилитации инвалидов;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.3. согласование работ с надзорными органами;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да

на сайте муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр информационных технологий»

Директор МАОУ ДО ЦИТ

Заместитель директора по безопасности

Заместитель директора по учебной работе

/Л.А.Пенчева/

/В.В.Клюкин/

/Л.И.Левчикова/

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

| №<br>п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Выявленные нарушения и замечания |                                                                                 |                                  | Работы по адаптации объектов                                                |                                   |
|----------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                    | есть/<br>нет                     | Содержание                                                                      | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                  | Виды работ                        |
| 1.1.     | Вход (входы) на территорию                         | есть                             | отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию здания | С                                | нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию здания | работы в порядке текущего ремонта |
| 1.2.     | Путь (пути) движения на территории                 | есть                             | замечаний нет                                                                   | -                                | -                                                                           | -                                 |
| 1.3.     | Лестница (наружная)                                | нет                              | -                                                                               | -                                | -                                                                           | -                                 |
| 1.4.     | Пандус (наружный)                                  | нет                              | нет перил ограждения                                                            | К, О, С                          | устройство перил ограждения                                                 | текущий ремонт                    |



|      |                         |     |                                                  |            |   |   |
|------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------|------------|---|---|
| 1.5. | Автостоянка и парковка  | нет | -                                                | К, О, С, Г | - | - |
|      | ОБЩИЕ требования к зоне | -   | отсутствуют гигиенические сертификаты, материалы | -          | - | - |

**1. I. Результаты обследования:**

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»;  
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Территория, прилегающая к учреждению        | ДЧ-И (К, О, С, Г)                                              | -          | -      | текущий ремонт                                                                     |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:****2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»:  
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

| № п/п                        | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов                            |                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                              | Виды работ                                                                     |
| <b>Основной главный вход</b> |                                                    |                  |            |        |                                  |                                  |                                                         |                                                                                |
| 2.1.                         | Лестница (наружная)                                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                                                       | -                                                                              |
| 2.2.                         | Пандус (наружный)                                  | нет              | -          | -      | отсутствует пандус               | К, О                             | перепланировка возможна только при реконструкции здания | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.3.                         | Входная площадка (перед дверью)                    | есть             | 1          | -      | нет                              | -                                | -                                                       | -                                                                              |
| 2.4.                         | Дверь (входная)                                    | есть             | 2          | -      | отсутствуют фиксаторы            | К, О                             | установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто  | текущий ремонт                                                                 |
| 2.5.                         | Тамбур                                             | нет              | -          | -      | -                                | К, О, С                          | -                                                       | -                                                                              |

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Основной вход                               | ДЧ-И (К, О, С, Г)                                              |            | -      | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания     |

## II. Заключение по зоне:

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента     | Наличие элемента |            | Выявленные нарушения и замечания |                                                                                                                                                                                                                                                            | Работы по адаптации объектов     |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                        | есть/нет         | № на плане | № фото                           | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                 | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                                                                   | Виды работ                                                                      |
| 3.1.  | Коридор (вестибюль, зона ожидания)                     | есть             | 4          | -                                | отсутствуют информационные таблички о препятствиях                                                                                                                                                                                                         | О, К, С                          | Установить информационные таблички о препятствиях                                                                                                                                                            | текущий ремонт                                                                  |
| 3.2.  | Лестница (внутри здания)                               | есть             | 5          | -                                | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон, отсутствуют контрастные цветные полосы на первой и последней ступени марша, установить тактильные полосы, предупреждающие об оказании перил | О, К, С                          | ширину марша изменить невозможно, только при реконструкции здания, установить поручни, нанести контрастные цветные полосы на ступенях марша, установить тактильные предупреждающие полосы об окончании перил | реконструкция здания: капитальный ремонт текущий ремонт                         |
| 3.3.  | Пандус (внутри здания)                                 | нет              | -          | -                                | пандус на лестничных маршах отсутствует, отсутствуют поручни на высоте 0,9 и 0,7 метров с двух сторон                                                                                                                                                      | К<br>О, С                        | установить невозможно только при реконструкции здания, установить поручни                                                                                                                                    | технические решения: невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4.  | Лифт пассажирский (или подъемник)                      | нет              | -          | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                | -                                                                                                                                                                                                            | -                                                                               |
| 3.5.  | Дверь                                                  | нет              | -          | -                                | -                                                                                                                                                                                                                                                          | -                                | -                                                                                                                                                                                                            | -                                                                               |
| 3.6.  | Пути эвакуации (лестница внутри здания), (в т.ч. зоны) | есть             | -          | -                                | не соответствует ширина марша меньше 1,35 = 1,10 отсутствуют                                                                                                                                                                                               | К                                | ширину марша не изменить, возможно, только при реконструкции здания                                                                                                                                          | технические решения: невозможны – организация альтернативной форм               |

|                         |   |   |   |                                                                                                                                         |            |                                                                                |   |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| безопасности)           |   |   |   |                                                                                                                                         |            | обслуживания                                                                   |   |
| ОБЩИЕ требования к зоне | - | - | - | отсутствует предупредительная информация о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | К, О, С, Г | установить тактильные, предупреждающие полосы, вставки перед дверными проемами | - |

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»;  
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

**1. II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны                  | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОС |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-И (К, О, С, Г)                                              | 4,5        | -      | текущий ремонт                                                                    |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

**I. Результаты обследования:****4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |                |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------|
|       |                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ     |
| 4.1.  | Кабинетная форма обслуживания                      | есть             | к/к1, к/к2 | -      | нет                              | К, О, С                          | -                            | -              |
| 4.2.  | Зальная форма обслуживания                         | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -              |
| 4.3.  | Прилавочная форма обслуживания                     | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -              |
| 4.4.  | Форма обслуживания с перемещением по маршруту      | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -              |
| 4.5.  | Кабина индивидуального обслуживания                | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -              |
|       | <b>ОБЩИЕ</b>                                       | -                | -          | -      | отсутствуют                      | С                                | Установить                   | текущий ремонт |

|                   |  |                                     |                                                          |
|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| требования к зоне |  | информирующие обозначения помещений | информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками |
|-------------------|--|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»:  
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

1. II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Зона обслуживания инвалидов                 | ДЧ-И (К, О, С, Г)                                              | к/к1, к/к2 | -      | Индивидуальные решения с помощью ТСР                                               |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

## 1. I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Место приложения труда                             | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

## 1. II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Место приложения труда                      | -                                                              | -          | -      | -                                                                                  |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -



1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания |                                  | Работы по адаптации объектов |            |
|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
|                                                    | есть/ нет        | № на плане | № фото | Содержание                       | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                   | Виды работ |
| Жилые помещения                                    | нет              | -          | -      | -                                | -                                | -                            | -          |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Жилые помещения                             | -                                                              | -          | -      | -                                                                                  |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_

## I. Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр информационных технологий»;  
187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Чехова, д. 8

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                                                                   |                                                         |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                    | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                                                                     | Виды работ                                              |
| 5.1.  | Туалетная комната                                  | есть             | -          | -      | отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п. | К, С, О, Г                       | установить поручни и опоры устранить пороги при входе в туалеты (установить аппарель) установить крючки для одежды, костылей и т.п. оборудовать кнопкой вызова | капитальный ремонт, индивидуальнь решения с помощью ТСР |
| 5.2.  | Душевая/ ванная комната                            | нет              | -          | -      | -                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                | -                                                                                                                                                              | -                                                       |
| 5.3.  | Бытовая комната (гардеробная)                      | есть             | -          | -      | замечаний нет                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                | -                                                                                                                                                              | -                                                       |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | -                | -          | -      | отсутствуют информирующие таблички о помещении, розетки и выключатели расположены на высоте 0,8, отсутствуют предупреждающие тактильные средства об опасностях                                                                                                | С, Г, О, К                       | установить информирующие таблички о помещениях с дублированием рельефными буквами, установить предупреждающие                                                  | текущий ремонт                                          |

**II. Заключение по зоне:**

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы)**<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                   |
| Санитарно-гигиенических помещений           | ДЧ – И (К, О, С, Г)                                            | -          | -      | Капитальный ремонт                                                                |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

1. **I. Результаты обследования:**
2. **6. Системы информации на объекте**
3. **Структурное подразделение «ДЮСШ» ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» им. Г.А.Смолякова с. Большая Черниговка ул. Советская, 107**

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента |            |        | Выявленные нарушения и замечания                                                                                                                                                                                        |                                  | Работы по адаптации объектов                                                                                    |                                                      |
|-------|----------------------------------------------------|------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|       |                                                    | есть/нет         | № на плане | № фото | Содержание                                                                                                                                                                                                              | Значимо для инвалида (категория) | Содержание                                                                                                      | Виды работ                                           |
| 6.1.  | Визуальные средства                                | есть             | 1,2        | -      | визуальные средства расположены неправильно и есть не везде, отсутствует электронное табло, с бегущей строкой с возможностью звукового оповещения, часть информации, расположенной на информационных стендах не читаема | С, Г, О, К                       | обновить информационные таблички о помещениях и специалистах согласно требованиям, приобрести электронное табло | текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР |
| 6.2.  | Акустические средства                              | есть             | -          | -      | замечаний нет                                                                                                                                                                                                           | С, Г, О, К                       | -                                                                                                               | -                                                    |
| 6.3.  | Тактильные средства                                | нет              | -          | -      | отсутствуют тактильные средства предупреждения об опасностях                                                                                                                                                            | С                                | Установить тактильные средства предупреждения об опасностях                                                     | индивидуальные решения с помощью ТСР                 |
|       | ОБЩИЕ требования к зоне                            | -                | -          | -      | отсутствует система предупреждения <b>световая</b> , синхронно со звуком                                                                                                                                                | ДП-В                             | установить дублирующую световую сигнализацию в здании                                                           | текущий ремонт индивидуальные решения с помощью ТСР  |

## II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности*<br>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение |        | Рекомендации по адаптации<br>(вид работы) **<br>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                | № на плане | № фото |                                                                                    |
| Системы информации на объекте               | ДЧ-И (К, О, С, Г)                                              | -          | -      | Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР                               |

\* указывается: **ДП – В** - доступно полностью всем; **ДП – И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ – В** - доступно частично всем; **ДЧ – И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** – доступно условно, **ВНД** – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.